



Câmara Municipal de São João do Pau D'Alho

CNPJ 01.592.165/0001-62

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA

Av. Evaristo Cavalheri, 295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D'Alho - SP

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br – www.camarapaudalho.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 054/2023

REITERANDO a INDICAÇÃO nº 010/2023 de minha autoria, **INDICO** ao Prefeito Municipal, dentro dos termos regimentais vigentes, para que providências sejam tomadas no sentido de acionar o setor competente para que seja feita adequação da depressão de nível (valeta) da Rua Francisco Linares, cruzamento com a Rua das Violetas, no Parque Samambaia em nossa cidade.

Secretaria da Câmara Municipal

Em 04 de setembro de 2023

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS

- Vereadora -

JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem o propósito de atender as reivindicações dos motoristas que transitam diariamente pelas referidas ruas e reclamam que o desnível muito acentuado da supramencionada depressão e com a ativação do campo society o aumento do tráfego de carros aumentou consideravelmente, ocasionando ainda mais danos a suspensão dos veículos.



Câmara Municipal de São João do Pau D'Alho

CNPJ 01.592.165/0001-62

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA

Av. Evaristo Cavalheri, 295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D'Alho - SP

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br – www.camarapaudalho.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 055/2023

INDICO ao Prefeito Municipal, dentro dos termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido de acionar o setor competente para que proceda na adequação da valeta de escoamento ou outra medida que melhor resolva o problema do acúmulo de água na esquina da Rua Santa Mônica com a Rua Manoel Carvalheiro, no Jardim Santa Clara em nossa cidade.

Secretaria da Câmara Municipal

Em 04 de setembro de 2023

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS

- Vereador -

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o propósito de atender a reclamação dos moradores das imediações que reclamam que é constante o problema do acúmulo da água no local, a adequação havia sido feita, mas foi comprometida por conta do escoamento da água enquanto a adequação ainda não estava concluída.